




ADSPIRE01 探査性能の比較検証 旧機種 vs NJJ-200K（基礎スラブ部の深い鉄筋編）

探査箇所 支柱基礎・スラブ部

※土に埋まっている為水分多



ADSPIRE01
探査画像を示す



NJJ-200K
探査画像を示す

探査結果比較

